



Huskeliste for maling av vinduer med linoljemaling fra Engwall o. Claesson.

Etter at vinduene er restaurert og evt. kittet om er de klare for maling.
Du kan benytte utvendig linoljemaling også innvendig på vinduene.

NB! Det er svært viktig at det ikke males for tykke strøk når du bruker linoljemaling, da vil du oppleve at malingen ikke tørker og blir seig og klebrig.

Vi anbefaler følgende framgangsmåte.

1. **Alt bart trevirke grunnes.** Gjelder dersom du har spunset inn nytt trevirke eller skrapet av gammel maling, slik at treverket kommer til syne. Dette strøket skal tynnes 40 % med lav-aromatisk whitespirit /vanlig whitespirit i henhold til produsentens anvisninger.
2. Vinduene males deretter **et strøk med 25% fortynnet linoljemaling.** Husk å male tynt nok!
3. **Siste strøk males med ufortynnet linoljemaling.** Det er ekstra viktig at man maler tynt nok der karm og vindusramme møtes, ellers kan du oppleve at vinduene kleber seg igjen. La vinduene stå til de er tørre (1-2 uker) og sørg for at vinduene åpnes ofte den første tiden etter de er malt. Dersom du maler vinduene mens de står i karmen la vær å lukke dem helt inntil de første tiden. Herdetiden varierer etter temperatur, luftfuktighet og hvor tykt du har malt.

NB! Les i tillegg leverandørens huskeliste så er du godt informert før du starter å male.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Lykke til!

Med vennlig hilsen oss i magasinet Norske Hjem.

tlf 922 58 954 / kundeservice@norskehjem.com

www.norskehjem-butikken.no

NORSKE HJEM